

EİGM TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SIRA NO	ADM EDAŞ BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	KAYNAK TÜRÜ	SANTRALİN ADRESİ	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMALAR	ÇAĞRI MEKTUBUNUN TESLİMİ İÇİN SON TARİH
1	30.03.2026	9207	Güneş	MUĞLA	OLUMSUZ	1-Başvurunun formundaki başvuru sahibinin adı, tesis adı, başvuru tarihi, sözleşme gücü, koordinat bilgileri (K11, K37, K50, K110, K139, K148, K212, K213) YEPDİS'e giriş yapılan bilgiler ile uyuşmamaktadır. Ayrıca tevhid ile ilgili meclis kararı eklenmesine rağmen tevhid öncesi aplikasyon krokileri yüklenmiştir. Tevhid sonrası oluşan parsellerin aplikasyon krokileri eklenmelidir. Bununla birlikte tevhid işlemi ile parsellerde yola terk işlemleri olabileceği için, parsellerdeki değişiklikler dikkate alınarak GES sahası belirlenmelidir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 02.09.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.
2	31.03.2026	21334	Güneş	DENİZLİ	OLUMSUZ	1-Başvurunun formundaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası, belirtilen parsel sınırları dışındadır. Aplikasyon krokisinde sadece GES çizimi gönderilmiş olup, aplikasyon krokisinde Parsel ve GES çizimi ve koordinatları da bulunmalıdır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 02.09.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.
3	31.03.2026	21343	Güneş	DENİZLİ	OLUMSUZ	1-Başvurunun formundaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası, belirtilen parsel sınırları dışındadır. Aplikasyon krokisinde sadece GES çizimi gönderilmiş olup, aplikasyon krokisinde Parsel ve GES çizimi ve koordinatları da bulunmalıdır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.	Eksiklerin giderilip Şirketimize 02.09.2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmalıdır.